

RAPPORT DE VISITE DE TERRAIN CONJOINTE AVEC LES CANDIDATS A LA SOUMISSION POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE SURVEILLANCE ET D'ACCEUIL TOURISTIQUE AU PAPN EN PROVINCE DE KIRUNDO

I. INTRODUCTION

En date du 24 août 2023, l'équipe technique composée par Messieurs NDAYIKENGURUKIYE David et MANARIYO Diomède qui sont respectivement Responsable des Infrastructures du Patrimoine de l'OBPE et le Responsable du Paysage Aquatique Protégé du Nord (PAPN) à l'OBPE, chargée de guider la visite de terrain conjointement avec les candidats à la soumission pour les travaux de construction d'un poste de surveillance et d'accueil touristique, dans le cadre du Projet d'Appui à l'Amélioration de l'efficacité de gestion du PAPN et aux Initiatives du Développement communautaire (PAAPID).

II. OBJECTIF

L'objectif de cette descente était de guider la visite de terrain, où sera construit le poste de surveillance et d'accueil touristique au PAPN dans le cadre du projet PAAPID en faveur des candidats à la soumission de ce marché.

III. DEROULEMENT

Conformément à la Demande de Cotation n° 14/2023-2024 pour la réalisation des travaux de construction d'un poste de surveillance et d'accueil touristique au PAPN, via la lettre d'invitation par la Direction Générale de l'Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (OBPE), c'est qu'en date du 24/8/2023 vers 10h du matin où l'équipe technique en mission en charge du guidage de la visite en faveur des candidats à la soumission s'est présentée sur le site Bugera du Lac Rwihinda communément appelé « Lac aux oiseaux » pour assurer le guidage à cette fin.

Ainsi, il s'est présenté sur le lieu comme candidats à la soumission :

N°	DESIGNATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE	ADRESSE
1	Société MFE : Maison de Fourniture d'Expérience	Kirundo
2	EESDOF: Entreprise d'Exécution et de Surveillance des Différents Ouvrages et Fournitures	Bujumbura
3	SECC : Société d'études de Construction et de Commerce General	Bujumbura
4	MTC : Entreprise Maison des Travaux de Construction	Muyinga
5	GETRACO : Génie Travaux Commerce Construction	Kirundo
6	ECODA : Entreprise de Construction Durable et Aménagement Urbain	Bujumbura

Quelques photos illustratives de la visite de terrain en dessous :



Photo 1 : Mis au point de l'objet sur l'ordre du jour sur le site Bugera du Lac Rwigyira

IV. CONCLUSION

D'une manière globale, la mission de descente sur terrain pour assurer la visite de terrain conjointement avec les candidats à la soumission pour les travaux de construction d'un poste de surveillance et accueil touristique dans le cadre du Projet d'Appui à l'Amélioration de l'efficacité de gestion du PAPN et aux Initiatives du Développement communautaire (PAAPID), a été bien menée de tous les côtés du fait qu'au cours de laquelle le seul point sur l'ordre du jour a été bien accompli.

Fait à Bujumbura, le 29 / 8 / 2023

Pour l'équipe en Mission

Ing. David NDAYIKENGURUKIYE

Cadre à l'OBPE